

Gs- und NF-Schütze zum Schalten unter Last

Liste 350/1



ANWENDUNG

HOMA-Luftschütze dienen zum Ein- und Ausschalten von Gleich-, Wechsel- und Drehstromverbrauchern jeder Art (wie Motor- Kondensator-, Drossel- und Heizstromkreise).

Auf einem waagerechten Barren sind die festen Hauptschaltglieder und der Magnetkern mit seiner Magnetspule befestigt. Die bewegliche Vorwelle trägt die beweglichen Hauptschaltglieder und den Klappanker. Je nach Schütztyp sind I bis VIII-polige Ausführungen lieferbar. Unter dem Magnetsystem sind die Hilfsschalter angeordnet. Die Hauptschaltglieder besitzen Einfachunterbrechung und lassen sich nach Zurückklappen der Funkenkamine leicht überprüfen und auswechseln. Die in jedem Hauptschaltglied eingebaute magnetische Blasspule treibt den Lichtbogen in die Funkenkammer und verkürzt seine Brenndauer. Schütze für stromloses Ausschalten, z.B. Läuferschütze im Anlaßbetrieb nach Liste 280 besitzen keine Blasspulen und Funkenkamine.

ANTRIEB

In Abhängigkeit von der benötigten Kraft, werden die Schütze mit Wechsel- oder Gleichstrommagneten betätigt. Alle Gleichstrommagnet betätigten Schütze werden mit einer Sparschaltung ausgeführt. Standardmäßig wird die elektronische Sparschaltung verwendet. Je nach Ausführung kann aber auch eine konventionelle Sparschaltung vorgeschaltet sein. Auch bei der Speisung aus dem Wechselstromnetz 220-230V, 50-60Hz, wird dem Schütz eine elektronische Sparschaltung angebaut und gleichstromseitig mit der Magnetspule verschaltet. Schütze mit Wechselstrommagneten können gegen Mehrpreis auch mit einem Gleichstrommagnet bestückt werden.

Spulenschaltungen siehe Seite 9.

MAGNETSPULEN

Entsprechend DIN EN 60947 (VDE 0660) arbeiten HOMA-Schütze zwischen der 0,85 bis 1,1-fachen Nennbetätigungsspannung. Bei anormalen Einbaubedingungen ist Rückfrage erforderlich.

ISOLATION

Kriech- und Luftstrecken entsprechen DIN EN 60664 (VDE 0110 Gruppe C). Die Spannungsprüfung erfolgt nach DIN EN 60947 (VDE 0660).

HAUPTSCHALTSTÜCKE

Die Schütze besitzen Schaltstücke mit einer C15s-Auflage, die eine besonders hohe Schweißsicherheit besitzen.

FUNKENKAMINE

In Abhängigkeit von der Betriebsspannung und den Schaltbedingungen liefern wir Schütze in nachstehenden Gruppen:

Gruppe	A	mit Faserzementkaminen Nennisolierspannung Ui = 750V
Gruppe	С	mit Steatitkaminen und DY-Blassystem Nennisolierspannung Ui = 750V (G 125 bis G 320v) Nennisolierspannung Ui = 1000V (ab G 500)
Gruppe	D	G 200 mit Faserzementkaminen 2 Pole in Reihe geschaltet Ui = 1000V ab G 320 mit Steatitkaminen und DY-Blassystem 2 Pole in Reihe geschaltet, Ui = 1500V
Gruppe	1000V	Steatitkamine mit DY-Blassystem und Kaminaufsatz Nennisolierspannung Ui = 1500V oder 3000V



SCHALTVERMÖGEN

Das Nennein- und Ausschaltvermögen entspricht den Bestimmungen für Niederspannungsschaltgeräte nach DIN EN 60947 (VDE 0660).

MECHANISCHE VERRIEGELUNG

Außer der elektrischen Verriegelung über Hilfskontakte, z.B. für Wendeschütze, können die Schütze auch gegen Mehrpreis mit einer mechanischen Verriegelung bestückt werden.

MECHANISCHE KUPPLUNG

Für den Gleichlauf mehrerer in Reihe geschalteter Schütze, kann neben der Reihenschaltung der Magnetspulen eine mechanische Kupplung vorgesehen werden.

HÖHERE BETRIEBSFREQUENZEN

Für den Einsatz von HOMA-Luftschützen in Rundsteueranlagen und statischen Frequenzumformern müssen diese mit gewickelten Blaskernen und geschichteten Blasblechen ausgerüstet werden.

NEGATIV-SCHÜTZE

Zum Bremsen und Kurzschließen von Motoren und Generatoren sind Schütze nach Liste 549 und Liste 625 lieferbar, deren Kontakte bei spannungsloser Magnetspule geschlossen und bei erregter Magnetspule geöffnet sind.

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN

Die normale Ausführung der Luftschütze ist tropenfest für den Einsatz bis 50% relativer Luftfeuchte bei 40°C bzw. bis 90% relativer Luftfeuchte bei 50°C geeignet. Liegt der Aufstellungsort zwischen dem 15. Grad nördlicher und dem 30. Grad südlicher Breite oder in sehr feuchten Gebieten bis 95% relativer Luftfeuchte und 45°C, müssen die Luftschütze in klimafester Ausführung (DIN 50010) geliefert werden.

AUFSTELLUNGSHÖHE

Bis zu Aufstellungshöhen von 1000m über NN gelten die angegebenen zulässigen Dauerströme I_{th2} und die angegebenen Schaltleistungen.

Für größere Aufstellungshöhen ändern sich die Werte wie folgt:

91% bis 2000m über NN

87% bis 3000m über NN

und 82% bis 4000m über NN

ERHÖHTE UMGEBUNGSTEMPERATUREN

Bei einer Umgebungstemperatur größer 35°C reduzieren sich die zulässigen Dauerströme I_{th2} und Schaltleistungen wie folgt:

bei 40°C auf 95%

bei 45°C auf 90%

bei 50°C auf 85%

bei 55°C auf 80%



AUSLÄNDISCHE VORSCHRIFTEN

HOMA-Luftschütze entsprechen folgenden Vorschriften bei entsprechend veränderten Dauerströmen und Schaltleistungen. ¹⁾

I.E.C 1) International Electrotechnical Commission

NEMA - USA National Electrical Manufactures Association

CSA - Kanada Canadian Standards Association

BS - Großbritannien British Standart

UTE - Frankreich Union Technique de Syndicate de l'Electricité

NBN - Belgien Normes Belges

AEI - Italien Associazione Elettrotecnica Italiana

LroS 1) - Lloyd's Register of Shipping

DNV 1) - Det Norske Veritas, Oslo

MONTAGE

Die Schütze sind waagerecht auf zwei senkrechte Befestigungseisen anzuschrauben, deren freie Länge ca. 1 m nicht überschreiten soll. Schütze mit einem Barrenmaß A bis 541mm können auf Winkelstahl 50 x 50 x 5mm und größere Schütze auf U-Stahl 65 bzw. 80 befestigt werden. HG-Schütze werden auf einem Rahmen geliefert, der gleichzeitig für den Transport dient. Für die Montage dieser Schütze ist es zweckmäßig, links und rechts im Schützengerüst je einen Montagewinkel als Konsole vorzusehen, auf denen die Rahmen aufgeschraubt werden können. Die Verdrahtung der Magnetspulen, Hilfskontakte und Steuergleichrichter muss mit flexiblen Leitungen NYAF mit Quetschkabelschuhen erfolgen.

ERFORDERLICHE BESTELLDATEN

- 1) Stückzahl, Schütztyp, Polzahl und Schützgruppe
- 2) Art des geschalteten Verbrauchers, Betriebsstrom, Betriebsspannung und Frequenz
- 3) Schalthäufigkeit
- 4) Steuerspannung für die Magnetspule und evtl. den Entriegelungsmagnet
- 5) Sonderausführungen und Ergänzungsteile

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

HILFSSCHALTER

Die Hilfsschalter sind als Schließer = NO (geschlossen bei erregtem Schütz) oder als Öffner = NC (geöffnet bei erregtem Schütz) ausgebildet. Die Hilfsschalter sind als Hilfsschalterblöcke entsprechend Seite 10 unter dem Magnetsystem montiert. Die Normalausführung der Hilfsschalter ist 2NC + 4NO. Weitere mögliche Ausführungen sind 3NC + 3NO oder 4NC + 2NO.

MECHANISCHE LEBENSDAUER

Die mechanische Lebensdauer entspricht etwa den Geräteklassen D1 E1, wobei die Lebensdauer umgekehrt den Schützgrößen proportional ist. Je nach Polzahl, Schützgruppe und Ausführung der Ergänzungsteile, kann die mechanische Lebensdauer entsprechend abweichen.

¹⁾ Rückfrage erforderlich



PARALLELSCHALTUNG

Zur Erhöhung des Nennstromes können zwei Pole parallel geschaltet werden. Die Parallelschaltung sollte erst ca. 1 Meter vor und hinter dem Schütz erfolgen, damit diese Leitungslänge als Stabilisierungswiderstand wirkt. Der zulässige Belastungsstrom I_{th2} erhöht sich um das 1,7-fache. Bei größeren Strömen müssen die Barren und Vorwellen unmagnetisch sein.

SCHALTBEDINGUNGEN

Entsprechend dem Einsatzfall sind nach DIN EN 60497 (VDE 0660) folgende Gebrauchskategorien zur Abschätzung der Schaltbedingungen vorgesehen.

1) Wechsel- oder Drehstrom

Kategorie AC 1 (ohmsche Last)

Leichte Schaltbedingungen bei ohmscher oder schwach induktiver Last ($\cos \varphi = 0.95$)

Einschaltstrom = Nennbetriebsstrom le

Ausschaltstrom = Nennbetriebsstrom le (ohne Gegenstrombremsen)

Nennbetriebsstrom le = Dauerstrom I_{th2}

Kategorie AC 2 (Schleifringläufermotoren)

Leichte Schaltbedingungen ($\cos \varphi = 0.65$)

Einschaltstrom = 2,5 x Nennbetriebsstrom le

Ausschaltstrom = Nennbetriebsstrom le (ohne Gegenstrombremsen)
Nennbetriebsstrom le = 2,5 x Nennbetriebsstrom le (mit Gegenstrombremsen)

Kategorie AC 3 (Käfigläufermotoren)

Normale Schaltbedingungen ($\cos \varphi = 0.35$)

Einschaltstrom = 6 x Nennbetriebsstrom le Ausschaltstrom = Nennbetriebsstrom le

Kategorie AC 4 (Käfigläufermotoren)

Schwere Schaltbedingungen, Tippbetrieb, Gegenstrombremsen und Reversieren (cos φ = 0,35)

Einschaltstrom = 6 x Nennbetriebsstrom le Ausschaltstrom = 6 x Nennbetriebsstrom le

SCHALTUNG VON KONDENSATOREN (KAPAZITIVE LAST)

Beim Schalten eines Kondensators parallel zu einer schon an Spannung liegenden Kondensatorbatterie treten sehr hohe Einschaltspitzen auf. (Kondensatorschütze nach Liste 507 und 616)



SCHALTUNG VON INDUKTIONSÖFEN MIT DÄMPFUNGSWIDERSTAND

Normale Schaltbedingungen ($\cos \varphi = 1$); $\cos \varphi$ der Ofenspule ≥ 0.2

Einschaltstrom = 8 x Nennbetriebsstrom le Ausschaltstrom = 1,2 x Nennbetriebsstrom le

Bemerkung: Bei gelegentlich induktiver oder kapazitiver Verstimmung des Schwingkreises auf cos ϕ = 0,5

SCHALTUNG VON INDUKTIONSRINNEN- ODER BLOCKERWÄRMUNGSÖFEN OHNE DÄMPFUNGSWIDERSTAND

Mittlere Schaltbedingungen (cos ϕ = 0,75 ind. bis cos ϕ = 1) cos ϕ der Ofenspule \geq 0,35

Einschaltstrom = 12 x Nennbetriebsstrom le Ausschaltstrom = 1,2 x Nennbetriebsstrom le

2) Gleichstrom

Kategorie DC 1 (ohmsche Last)

Leichte Schaltbedingungen bei ohmscher oder schwach Induktiver Last (T = 1ms)

Einschaltstrom = Nennbetriebsstrom le Ausschaltstrom = Nennbetriebsstrom le Nennbetriebsstrom le = Dauerstrom I_{th2}

Kategorie DC 2 und DC 3 (Nebenschlußmotoren)

Normale Schaltbedingungen

Einschaltstrom = 2,5 x Nennbetriebsstrom le bei T = 2ms Ausschaltstrom = Nennbetriebsstrom le bei T = 7,5ms oder 2,5 x Nennbetriebsstrom le bei T = 2ms oder gelegentlich 4×10^{-1} Nennbetriebsstrom le bei T = 2,5ms


Kategorie DC 4 (Reihenschlußmotoren)

Schwere Schaltbedingungen

Einschaltstrom = $2,5 \times N$ Nennbetriebsstrom le bei T = 7,5 ms Ausschaltstrom = Nennbetriebsstrom le bei T = 10 ms oder $2,5 \times N$ Nennbetriebsstrom le bei T = 7,5 ms oder gelegentlich $4 \times N$ Nennbetriebsstrom le bei T = 15 ms



EMPIRISCH ERMITTELTE LEBENSDAUER DER SCHALTSTÜCKE





LUFTSCHÜTZE FÜR GLEICH- WECHSEL- UND DREHSTROM - KENNGRÖßEN

				Drehstrom							trom		
Schütztyp	Dauerstrom Ith2	Thermischer Grenzstrom ¹⁾ 1s-Strom	Nennstoßstrom ¹⁾ 50ms	Nenneinschaltvermögen ¹⁾ bei 500V	Grenzau	sschaltver cos.φ = 0,- [kA]	mögen ³⁾ 4	Nenneinschaltvermögen ¹⁾ bei 600V [kA]	Grenzauss für II-po T = I	ichaltverm lige Schalt ./R = 30m:	tung	vermö	usschalt- igen ³⁾ = 15ms
	[A]	[kA]	[kA]	[kA]	220V 4)	380V ⁴⁾	500V 4)		220V ²⁾⁴⁾	440V 4)	660V	750V	1000V
G 200	200	1,8	4	2,4	3	2,2	1,8	2	1,5	1,5	-		
G 320	320	4	5	4	6	5	4	3	4,5	4,5	3	3	2
G 320v	400	4	5	5	6	5	4	4	4,5	4,5	3	3	2
G 500	500	5	7	6	9	7	6	6	7	7	5	5	4
G 500v	700	5	7	6	9	7	6	6	7	7	5	5	4
G 800	800	8	9,5	7,5	12	9	7,5	7,5	9	9	6	6	4,5
G 5002b	1000	9	15	9,5	15	12	9	9	9	9	6	6	4,5
G 5002v	1250	10	15	10	15	12	10	10	9	9	6	6	4,5
G 1400	1400	14	18	12	16	12	10	10	10	10	7	7	6
G 5003v	1600	16	22	14	18	14	12,5	12	10	10	7	7	6
G 2000	2000	20	25	16	20	18	15	15	12	12	8	8	7
G 2500	2500	25	28	18	22	20	16	16	12	12		8	7
HG 2400	2400	24	30	30	30	25	20	20	15	15		10	8
HG 2750	2750	27,5	35	35	35	30	25	25	18	18	12	12	10
HG 3500	3500	35	52	52	45	40	35	30	18	18	12	12	10
HG 4000	4000	40	60	60	60	50	40	35	20	20	14	14	12
HG 5000	5000	50	75	75	70	60	50	50	30	25	20	20	16

- 1) ohne Kontaktverschweißung, höhere Werte auf Anfrage
- 2) bei I-poliger Schaltung
- 3) Schaltspannungen je Pol Gruppe A = 220V, Gruppe C = 330V, Gruppe D = 660V, Gruppe 1000V = 600V
- 4) Werte in Gruppe C, in Gruppe A ca. 33% niedriger





SPULENLEISTUNGEN UND EIGENZEITEN

Schütz-			Wechselstr	omerregung				merregung	
typen Gruppen	Polzahl	Leistungs [V	aufnahme [A]	Schließ- verzug	Öffnungs- Verzug	Leistungs [\	aufnahme V]	Schließ- Verzug	Öffnungs- verzug
A,C und 1000V		Anzug	Halten	[ms]	[ms]	Anzug	Halten 1)	[ms]	[ms]
G 200	I II III	800	110	50	20	230	20	80	40
G 320	 	800	110	50	20	230	20	90	40
G 320v	IIII	800	110	50	20	230	20	90	40
G 500		2300	200	65	25	365	22	120	40
G 500v	I II	2300	200	65	25	365	22	120	40
G 800	I II III	2300	2300	65 	25	365	22	125	40
G 5002b	l II	2300	200	65	25	365	22	125	40
	III					630	28		
G 5002v	<u> </u>	2300	200	65	65 	365	22	125	40
	III	2200				630	28		
G 1400	II	2300	200	65	25 	365	22	125	40
	III	2300	200	65	25	630 365	28 22		
G 5003v	<u> </u>	2300	200	05	25	630	28	125	40
C 00007	III					770	42	120	40
	I					365	22		
G 2000	II					630	28	125	40
	III	1				770	42		
	1					365	22	125	40
G 2500	II					770	42	140	120
	III					1700	56	1.10	120
HG 2400	II III					1200	80	140	120
HG 2750	l II					1200	80	140	120
HG 3500	I II III					1200	80	140	120
HG 4000	I II					1200 1720	80 85	140	120
HG 5000	 								




SPULENSCHALTUNGEN








Bei Anschluß von DC Steuerspannung ohne HOMA Gleichrichter


Bei Anschluß von DC Steuerspannung ohne HOMA Gleichrichter





















MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN DER HILFSKONTAKTE







BELASTUNGSDATEN FÜR DREHSTROMMOTOREN

				Sc	halten vo	n Drehstr	ommotor	en					
Schützgruppe	Kate bei 120	egorie AC Schaltun [kW]	2 ³⁾ ngen/h ¹⁾	Ka bei 120	tegorie A Schaltun [kW]	C 3 igen/h ¹⁾	Ka bei 120	tegorie A Schaltur [kW]	C 4 gen/h ¹⁾	be	erschütze thermisch triebsstro % Eins	ner Nenn- om Ie [A] I	- bei
	220V	380V	500V	220V	380V	500V	220V	380V	500V	100	60	40	20
G 200	60	100	110	60	100	100	50	80	80	200	220	250	300
G 320	90	160	180	90	160	180	70	120	150	320	360	400	480
G 320v	100	180	200	100	180	200	85	135	160	400	450	500	600
G 500	150	250	300	140	250	280	110	200	220	500	560	625	700
G 500v	200	320	400	180	300	350	150	240	280	600	700	800	900
G 800	220	220 380 450 220 380 440 180 300 350 750 850 950 110										1100	
G 5002b	245	425	500	250	425	475	200	350	380	1000	1100	1250	1500
G 5002v	320	550	700	300	500	600	250	425	450	1200	1400	1500	1800
G 1400	380	650	800	375	625	725	300	500	600	1300	1500	1600	2000
G 5003v	425	750	900	400	725	800	325	600	650	1500	1700	1850	2200
G 2000	500	900	1100	500	850	1000	400	700	800	1800	2100	2250	2600
G 2500													
HG 2400													
HG 2750						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \		·					
HG 3500						vver	te auf Ant	rage					
HG 4000													
HG 5000													
Schützgruppe		Gruppe A	١	Grup	ре А	С		Gruppe C	;		Gruppe	A und C	

- 1) bei 300 Schaltungen / h Werte x 0,9 bei 600 Schaltungen / h Werte x 0,75
- 2) Läuferschütze für lastlose Schaltungen nach Liste 280
- 3) bei Stern-Dreieck-Schaltung, Leistungen x 1 für Netz- und Dreieckschütz und Leistungen x 3 für das Sternschütz



BELASTUNGSDATEN FÜR GLEICHSTROMMOTOREN

			So	chalten von (Gleichstromr	motoren						
Schützgruppe		Katego bei 150	orie DC 2 un O Schaltunge [kW]	d DC 3 en / h 1)			Katego bei 150	orie DC 4 un O Schaltung [kW]	d DC 5 en / h ¹⁾			
	110V	220V	440V	660V	1000V	110V	220V	440V	660V	1000V		
G 200	18	36	65			15	30	50				
G 320	28	56	100	125	150	25	50	90	110	125		
G 320v	33	66	120	150	180	30	60	100	125	140		
G 500	45	90	160	200	225	40	80	140	175	200		
G 500v	55	110	200	250	300	50	100	180	225	250		
G 800	65	130	230	280	330	55	110	200	250	280		
G 5002b	75	75 150 270 325 375 66 130 225 280 325										
G 5002v	100	200	350	425	500	90	180	320	400	450		
G 1400	110	220	400	500	580	95	180	340	425	500		
G 5003v	125	250	450	550	650	110	220	400	500	575		
G 2000	150	300	520	625	725	130	260	450	550	600		
G 2500												
HG 2400												
HG 2750												
HG 3500					Werte au	f Anfrage						
HG 4000												
HG 5000												
Schützgruppe	Grup	ре А	Grup	ре С	Gruppe 1000V		Grup	ре С		Gruppe 1000V		
erforderliche Schaltung	I-polig II-polig II-polig II-polig III-polig											

1) bei 300 Schaltungen / h Werte x 0,9

bei 600 Schaltungen / h Werte x 0,75

Bemerkung:

bei Thyristorgesteuerten Motoren sind höhere Werte zulässig (Rückfrage erforderlich)



BELASTUNGSDATEN FÜR INDUKTIONSÖFEN

		Sc	halten vor	n Netzfreq	uenz-Indu	ktions-Ofe	n mit Dreh	stromanso	chluß 5)				
Schütztyp			Gedär B	npfte Scha ei einer B	altung max etriebsspa	k. Ofen-Ne nnung vor	ennleistun n V, 50F	[kW] ⁴⁾ Iz			Schaltu Ofenner [kW] ⁴⁾ Betriebs- v	dämpfte ung max. nnleistung bei einer -spannung von f 50Hz	
	60	0V	75	0V	100	00V	150	V00	240	0V 3)			
	D 1)	H ²⁾	D 1)	H ²⁾	D 1)	H ²⁾	D 1)	H ²⁾	D 1)	H ²⁾	380V	500V	
G 200	285	200									100	130	
G 320	420	300	500	400			950	750			165	205	
G 320V	575	400	700	500			1300	950			210	260	
G 500	700	500	900	630	1000	750	1600	1200	2500	1900	260	325	
G 500V	925	650	1100	800	1300	950	2000	1500	3200	2400	360	450	
G 800	1050	150 750 1400 1000 1700 1200 2600 1900 4250 30									400	520	
G 5002b	1300	1300 925 1600 1200 1900 1450 3000 2250 4800 3600							3600	500	640		
G 5002v	1650	1150	2000	1400	2400	1650	3800	2650	6000	4250	650	800	
G 1400	1850	1300	2250	1600	2700	1900	4250	3000	6800	4800	720	900	
G 5003v	2150	1500	2500	1800	3000	2150	4750	3400	7500	5400	840	1000	
G 2000	2700	1900	3000	2300	2300	2750	5700			7000	1000	1300	
G 2500						Werte a	uf Anfrage						
HG 2400		2250		2800		3300		5250			1200	1550	
HG 2750											1400	1750	
HG 3000											1800	2250	
HG 4000											2000	2600	
HG 5000													
		Grup Ui = 750\	pe C / / 1000V				1000V 1500			1000V 3000	Gruppe A Ui = 750V		

- 1) D = Dämpfungsschütz Einschaltzeit te ≤ 1,5s
- 2) H = Hauptschütz bzw. Überbrückungsschütz
- 3) Bei Spannungserhöhungen um max. 10% sowie induktiver bzw. kapazitiver Verstimmung dürfen die Belastungsströme Ie der Hauptschütze nicht größer als ihre zulässigen Dauerströme I_{th2} werden. Reduzierfaktoren bei höherer Umgebungstemperatur und höherem Aufstellungsort beachten.
- 4) Für II-polige Schütze bei Wechselstromanschluss nur das 0,58-fache der angegebenen Drehstromleistungen



MAR- UND GEWICHTSTABELLEN GRUPPE A UND C

					5	Schützgr	uppe A									
Schütztyp	Nenn- Isolier- Spannung	Bild		bei I –		A [mm] ger Ausfi	ührung				Nettogev VIII-poli					
	[V]		- 1	Ш	III	IV	VI	VIII	I	II	III	IV	VI	VIII		
G 200		1	212	256	300	345	432		7,1	9,6	11	12,6	19,1			
G 320 G 320v	750	3	256	345	432	490			9,5	12,8	16	22,5				
G 200		1	256	300	345	380	490		10,5	14,5	11,4	21,5	27			
G 320 G 320V		3	300	380	490	541			9,7	13	19,2	25				
G 500 G 500v G 800	1000	1000	1000 -	6	345	445	541	635	885	1065	20,7	26,7	33,6	44,5	59,6	73
G 5002b G 5002v G 1400	1000	9 _{a-d}	385	541	680	885			28	40,5	58,5	72				
G 5003v G 2000		12 _{a-c}	445	680	885				34	58,5	78,5					
G 2500		14 _{a-c}	541	760	1150				40,5	72	111,5					
G 320 G 320v		3	300	380	490	541			10,5	15	18,5	24,5				
HG 2400 HG 2750	1500	16	590	770	950	1130			114,5	153	191,5	232				
HG 3500 HG 4000	1500	17	640	880	1120	1360			130,5	189	248	304				
HG 5000		18	700	1000	1300											

					5	Schützgr	ирре С							
Schütztyp	Nenn- Isolier-	Bild		bei I –	Maß A VIII-poli	\ [mm] ger Ausfi	ührung	ı				wicht [kg] ger Ausfi		ı
	Spannung [V]		I	II	III	IV	VI	VIII	I	II	III	IV	VI	VIII
G 320 G 320v	750	3	256	345	432	541	-		10,2	14,2	18,1	25,4	-	
G 320 G 320v		3	300	380	490	541			10,4	14,3	21,3	25,4		
G 500 G 500v G 800		6	345	445	541	635	885	1065	22,1	28,9	37,6	49,9	67,6	83,7
G 5002b G 5002v G 1400	1000	9 _{a-d}	385	541	680	885			28,7	44,4	62,3	81,1		
G 5003v G 2000		12 _{a-c}	445	680	885				35,3	62,4	85,4			
G 2500		14 _{a-c}	541	760	1150				45,6	101,1	127		I	
G 320 G 320v		3	300	380	490	541	1		10,5	15	19	25	1	
HG 2400 HG 2750	1500	16	590	770	950	1130			119,5	162	207	249		
HG 3500 HG 4000		17	640	880	1120	1360			139,5	202	267,5	330,5		
HG 5000		18	700	1000	1300									



MAB- UND GEWICHTSTABELLEN GRUPPE D UND GRUPPE 1000V


			Schütz	gruppe [)							
Schütztyp	Nenn- Isolier- Spannung [V]	Bild	be		aß A [m poliger A		ng	be		ogewich ooliger A		ng
			I	II	III	IV	VI	- 1	II	III	IV	VI
G200	1000	2	300		490	635		14,5		22,2	33,5	
G 320 und G 320v		4	345	541	760			14,2	25,4	35,5		
G 500, G 500v und G 800	1500	7 _{a-c}	445	635	885			30,5	51,8	71		
G 5002b, G 5002v und G 1400		10 _{a-c}	541	885	1300			48,7	89,4	130		
G 320 und G320v	3000	4	345	541	760			14,2	25,4	35,5		
G 500, G 500v und G 800	3000	7 _{a-c}	445	635	885			30,5	51,8	71		


		Schützg	ruppe 1	000V Ui	= 1500	V						
Schütztyp	Nenn- Isolier- Spannung	Bild	be		aß A [m ooliger A	m] .usführu	ng	be		ogewich ooliger A		ng
	[V]		I	II	III	IV	VI	I	Ш	III	IV	VI
G 320 und G 320v		5 _{a-d}	300	380	490		850	11,9	17	25,1		49
G 500, G 500v und G 800		8	385	541	635	760	950	23,6	33,6	47,2	57	75,5
G 5002b, G 5002v und G 1400		11 _{a-d}	445	635	760	950		32	55,2	73,5	88,5	
G 5003v und G 2000	4500	13 _{a-c}	541	760	950			42,5	74,5	103,3		
G 2500	1500	15 _{a-c}	541	885	1250			50,8	87,5	136,5		
HG 2400 und HG 2750		16	590	770	950	1130		121,5	167	214	259	
HG 3500 und HG 4000		17	640	880	1120	1360		143	209	278,5	345	
HG 5000		18	700	1000	1300							


		Schütz	gruppe	1000V	Ui = 300	00V						
Schütztyp	Nenn- Isolier- Spannung	Bild	be		aß A [m ooliger <i>A</i>	m] Ausführu	ıng	bei	Netto I – VI-p	gewicht oliger Au	[kg] Jsführun	ng
	[V]		I	II	III	IV	VI	1	II	III	IV	VI
G 320 und G 320v		5 _{a-d}	300	432	541		1000	11,9	17,2	25,5		49,5
G 500, G 500v und G 800		8	385	541	635	760	950	23,6	33,6	47,2	57	75,5
G 5002b, G 5002v und G 1400		11 _{a-d}	445	635	760	950		32	55,2	73,5	88,5	
G 5003v und G 2000	3000	13 _{a-c}	541	760	950			42,5	74,5	103,3		
G 2500	3000	15 _{a-c}	541	885	1250			50,8	87,5	136,5		
HG 2400 und HG 2750		16	590	770	950	1130		121,5	167	214	259	
HG 3500 und HG 4000		17	640	880	1120	1360		143	209,5	278,5	345	
HG 5000		18	700	1000	1300							



MAßBILDER FÜR G 200 GRUPPE A UND D








Maßtabelle G 200 Gruppe A

Ui [V]	D	L	E	F	Maí	A [mr] A S	n] bei I usführu	•	oliger
					- 1	Ш	Ш	IV	VI
750	69	44	240	240	212	256	300	345	490*
1000	78	54	240	240	256	300	345	380	541*

Mit * gekennzeichnete Geräte sind gleichstromerregt.



Maßtabelle G 200 Gruppe D

Ui [V]	D	L	E	F	Maß A [mm] bei I – VI-polig Ausführung		
					ı	111	IV
1000	78	108	240	240	300	541*	635*


Mit * gekennzeichnete Geräte sind gleichstromerregt

Für die Gruppe D sind jeweils 2 Pole der Gruppe A in Reihe geschaltet.

Die Reihenschaltung erfolgt bauseitig.




MAßBILDER FÜR G 320 UND G 320V GRUPPE A, C UND D



Maßtabelle G 320 und G 320v Gruppe A und C, Ui = 750V

Gruppe	D	L	Е	F	Maß A [mm] bei I – III-poliger Ausführung			
					I	Ш	Ш	IV
Α	75	85	250	250	256	345	432	490*
С	75	100	300	270	256	345	432	541*
A, Ui = 1000V	90	100	250	250	300	380	490	570*
A, Ui = 1500V	90	100	250	250	300	380	490	570*
C, Ui = 1000V	90	100	300	270	300	380	490	570*
C, Ui = 1500V	90	100	300	270	300	380	490	570*

Mit * gekennzeichnete Geräte sind gleichstromerregt



Maßtabelle G 320 und G 320v Gruppe D

Ui [V]	D	L	E	F	Maß A [mm] bei I – III-polige Ausführung		
					I	П	III
1500	90	180	300	270	345	541	760*
3000	110	180	300	270	380	541	760*


III-polige Ausführung mit Zwischenlager zwischen 2. und 3. Pol Mit * gekennzeichnete Geräte sind gleichstromerregt


Für die Gruppe D sind jeweils 2 Pole der Gruppe C in Reihe geschaltet.


Die Reihenschaltung erfolgt bauseitig.



MAßBILDER FÜR G 320 UND G 320V GRUPPE 1000V








Maßtabelle G 320 und G 320v Gruppe 1000V


Ui [V]	D	L	Е	F	Maß A [mm] bei I – III-polige Ausführung		
					I	П	III
1500	90	100	350	400	300*	380*	490*
3000	105	120	350	400	300*	432*	541*

Mit * gekennzeichnete Geräte sind gleichstromerregt




Ui [V]	G	L	E	F	Maß A [mm]
					VI
1500	120	100	350	400	850*
3000	145	120	350	400	1000*


 $\label{eq:mit-def} \mbox{Mit * gekennzeichnete Ger\"{a}te sind gleichstromregt}.$







MAßBILDER FÜR G 500, G 500V UND 800 GRUPPE A UND C










Maßtabelle G 500, G 500v und G 800 Gruppe A und C, Ui = 1000V


Gruppe	D	L	E	F	Maß A [mm] bei I – VIII-poliger Ausführung				er	
					I	Ш	Ш	IV	VI	VIII
Α	100	100	300	260	345	445	541	635*	885*	1065*
С	100	100	400	320	345	445	541	635*	885*	1065*


VI und VIII-polige Ausführung mit Zwischenlager zwischen 3. und 4. Pol Mit * gekennzeichnete Geräte sind gleichstromerregt





MAßBILDER FÜR G 500, G 500v und 800 GRUPPE D











Für die Gruppe D sind jeweils 2 Pole der Gruppe C in Reihe geschaltet.


Die Reichenschaltung erfolgt werkseitig.


Ui [V]	D	E	F	
1500	100	400	320	
3000	120	400	320	


II- und III-polige Geräte sind gleichstromerregt



MAßBILDER FÜR G 500, G 500v und 800 GRUPPE 1000V








Maßtabelle G 500, G 500v und G 800 Gruppe 1000V

Ui [V]	D	L	E	F	Maß A [mm] bei I – VI-poliger Ausführung				
					- 1	Ш	III	IV	VI
1500	120	115	500	450	385	541	635(*)	760*	950*
3000	120	115	500	450	385	541	635(*)	760*	950*

IV -polige Ausführung mit Zwischenlager zwischen 2. und 3. Pol VI-polige Ausführung mit Zwischenlager zwischen 3. und 4. Pol Mit * gekennzeichnete Geräte sind gleichstromerregt, (*) nur G 800



MAßBILDER FÜR G 5002B, G 5002V UND G 1400 GRUPPE A UND C, UI = 1000V



Schnitt A-A
Schützgruppe A

55

M12

M12


57

166

260

Montageebene


Anschlußflächen 40x40
mit Gewindebohrung M12





II- bis IV-polige Geräte sind gleichstromerregt





MAßBILDER FÜR G 5002B, G 5002V UND G 1400 GRUPPE D, UI = 1500V












Für die Gruppe D sind jeweils 2 Pole der Gruppe C in Reihe geschaltet. Die Reihenschaltung erfolgt Werkseitig.

I- bis III-polige Geräte sind gleichstromerregt




MAßBILDER FÜR G 5002B, G 5002V UND G 1400 GRUPPE 1000V, UI = 1500V UND 3000V





Seite 24 Liste 350/1 2019/4





MAßBILDER FÜR G 5003V UND G 2000 GRUPPE A UND C, UI = 1000V

















I- bis III-polige Geräte sind Gleichstromerregt





MAßBILDER FÜR G 5003V UND G 2000 GRUPPE 1000V, UI = 1500V UND 3000V

















MAßBILDER FÜR G 2500 GRUPPE A UND C, UI = 1000V
















MAßBILDER FÜR G 2500 GRUPPE 1000V, UI = 1500V UND 3000V















MABBILDER FÜR HG-SCHÜTZE HG 2400, HG 2750, HG 3500, HG 4000






Seitenansichten, fehlende Maße und Schnitt A-A für Gruppe A, C und 1000V siehe Seite 31.



MAßBILDER FÜR HG-SCHÜTZE HG 5000




Seitenansichten, fehlende Maße und Schnitt A-A für Gruppe A, C und 1000V siehe Seite 31.

Maßtabelle HG-Schütze

Schütztyp	Gruppe	Ui [V]	Abb.	L	Maß A [mm] bei I – IV pol Ausführung		poliger	
					- 1	Ш	Ш	IV
	Α	1500						
HG 2400	С	1500	16	180	590	770	950	1130
und HG 2750	1000V	1500						
110 2750	1000V	3000						
	Α	1500	17				1120	
HG 3500	С	1500		240	640	880		1360
und HG 4000	1000V	1500						
110 4000	1000V	3000						
	Α	1500						
110 5000	С	1500	18	300	700	1000	1300	
HG 5000	1000V	1500						
	1000V	3000						





MAßBILDER FÜR HG-SCHÜTZE SCHNITTE UND SEITENANSICHTEN



Rahmenvarianten


В	Gruppe	Abb.	E	F	С	H1	H2
	Α	19	300	260	494		
160	С	20	400	320	564	250	287
	1000V	21	500	450	814		
	Α	19	300	260	547		287
215	С	20	400	320	619	250	
	1000V	21	500	450	869		
	Α	19	400	260	642		
310	С	20	500	320	714	315	350
	1000V	21	600	450	964		









ABBILDUNGEN MECHANISCHE KUPPLUNG / VERRIEGELUNG




mechanische Kupplung G 125 – G 320v Kupplung auch waagerecht möglich



mechanische Verriegelung G 125 – G 320v Verriegelung auch waagerecht möglich




mechanische Kupplung G 500 – G 2500 Kupplung auch waagerecht möglich




mechanische verriegelung G 500 – G 2500 Verriegelung auch waagerecht möglich




ABBILDUNGEN MAGNETSYSTEME




Magnetsystem G 125 - G 320v mit Verklinkung




Magnetsystem G 125 – G 320v mit DoppelVerklinkung




Magnetsystem G 500 - HG 4000 mit Verklinkung



Magnetsystem G 500 - HG 4000 mit Doppelverklinkung




Magnetsystem G 500 - HG 4000 mit Verklinkung und Schalterschloß Schalterschloß links oder rechts möglich




Magnetsystem G 500 - HG 4000 mit Verklinkung handbetätigt






Magnetsystem G 500 – HG 4000 mit Schalterschlosseinrichtung Schalterschloss links und rechts möglich



Magnetsystem G 500 - HG 4000 mit Vorrichtung für gedämpftes Schalten



Magnetsystem G 500 - HG 4000 mit Handbetätigung Schütz (Hebel zum Schalten von Hand) (nur in Verbindung mit Verklinkung möglich. Der Hebel wird nur zum Schalten von Hand montiert)



ZUBEHÖR



konventionelle Sparschaltung

Sparschaltung mit Sparkontakten und Sparwiderstand.


- kurze Schaltzeiten möglich
- AC Steuerspannung über separaten Gleichrichter



elektronische Sparschaltung

Sparschaltung auf Leiterkarte in Gehäuse

- Steuerspannung AC / DC
- verlustarm reduzierte Steuerspannung (PWM)
- Ansteuerung über SPS über Jumper konfigurierbar
- schont die Spule






elektronische Sparschaltung mit Schnellentregung

Sparschaltung auf Leiterkarte in Gehäuse

- Steuerspannung AC / DC
- verlustarm reduzierte Steuerspannung (PWM)
- kürzere Schaltzeit als standard elektronische Sparschaltung
- Ansteuerung nur über SPS







Abschalten des Schützes bei zu hohem Stromfluss

- Bis zu 3 Sensoren pro Steuereinheit
- Stromschienenbreite bis 40mm
- Stromwert einstellbar



Vorrichtung für gedämpftes Schalten

Gedämpftes Ausschalten des Magnetsystems.


- prellfreies kontaktieren
- Verzögerung




Schalterschloßeinrichtung

mechanische Sperre für Wartung und Instandhaltung

- verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des Schützes
- mechanische Sperre zwischen Magnetkern und Magnetanker
- Einrichtung zum Verschließen der verriegelten Stellung durch 3 Vorhängeschlösser









Verklinkung

mechanische Verklinkung mit Entriegelungsmagnet.


- Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausschalten durch Steuerspannungsausfall
- beabsichtigtes Ausschalten über Entriegelungsmagnet



Doppelverklinkung

mechanische Verklinkung mit 2 Entriegelungsmagneten

- Schutz gegen unbeabsichtiges Ausschalten durch Steuerspannungsausfall
- beabsichtigtes Ausschalten über Entriegelungsmagneten
- erhöhte Sicherheit durch 2 voneinander unabhängigen Entriegelungsmagneten.






handbetätigte Verklinkung

mechanische Verklinkung handbetätigt

- Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausschalten durch Steuerspannungsausfall
- beabsichtigtes Ausschalten über Entriegelungshebel
 z. B. bei Steuerspannungsausfall





Handbetätigung Schütz

Hebel zum Schalten von Hand

- zum Schalten von Hand bei bei fehlender Steuerspannung
- Hebel auf der Seite des Magnetsystems
- nur in Verbindung mit Verklinkung möglich
- Hebel darf nur zum Schalten von Hand montiert sein





AUFBAU IDENTIFIKATIONSNUMMER

A1 A 05 2 0 T 0 8 D 2 4 0 0 00 11 12 13 14

1 Liste

Schütze zum Schalten unter Last, L350/1

2 Gruppe

- A Gruppe A, Schaltspannung 380V
- C Gruppe C, Schaltspannung 600V
- D Gruppe D, Schaltspannung 1200V (2 Pole Gr. C in Reihe geschaltet)
- K Gruppe 1000V,

Schaltspannung 1000V

-				
	3 Gerä	<u>itetyp</u>		
	01	G 125	10	G 1400
	02	G 200	11	G 5003v
	03	G 320	12	G 2000
	04	G 320v	13	G 2500
	05	G 500	14	HG 2400
	06	G 500v	15	HG 2750
	07	G 800	16	HG 3500
	08	G 5002b	17	HG 4000
	09	G 5002v	18	HG 5000

4 Polzahl

5 Stromart / Frequenz Betriebsspannung

0 50Hz1 60Hz

2 DC

6 Isolationsspannung

T 1000V F 1500V

D 3000V

7 Steuerspannung

0 220-230V 50-60Hz A 110V DC 2 110-120V 50-60Hz B 220V DC 4 380V 50Hz C 440V DC 5 440V 50Hz D 500V DC 6 440V 60Hz E 120V 60Hz

8 Spulenschaltung

500V 50Hz

- 1 direkt an Spule
- 2 mit 1 Sparkontakt (alte Ausführung)
- 3 mit 2 Sparkontakten (alte Ausführung)
- 8 elektronische Sparschaltung
- 9 elektronische Sparschaltung, 2 Spulen

9 Ausführung Hilfskontakte

A alte Ausführung (nicht mehr möglich)

B auf Montageeinrichtung (Sonderausf.)

C auf dem Barren (nicht mehr möglich)

D unter dem Magnet (Standard)

10 Öffneranzahl + 11 Schließeranzahl

2 Standard + 4 Standard

3 + 3 4 + 2

Gesamtanzahl der Hilfskontakte 6

(mehr Hilfskontakte Anfrage)

12 Barrenmaß

0	nach Liste	Q	680
Α	212	R	760
В	256	3	770
С	300	S	850
D	344	4	880
Ε	345	5	885
F	380	Т	950
G	358	U	1000
Н	432	V	1065
1	445	6	1120
J	490	7	1130
K	540	W	1150
L	541	Χ	1250
M	560	Υ	1300
N	570	8	1360
1	590	9	470
0	635	Z	395
Р	640		

13 Geräteausführung

0 normale Ausführung

T Tropenfest

14 Sonderausführung

00 Normale Ausführung
0R Pol L1 voreilend
0S Pol L2 voreilend
0T Pol L3 voreilend

KT mit mech. Kopplung und L3 voreilend V0 Verklinkung 220-230V / 50-60Hz

V2 Verklinkung 110-120V / 50-60Hz

AE Ausführung AEG MK mit mech. Kopplung

MV mit mech. Verriegelung

23 III-polig in II-poliger Schaltung



FABRIKATIONSPROGRAMM

026/1	Umpolschalter, Umschalter, Ausschalter
145	NF und MF Hochstromausschalter (luftgekühlt) (B21)
280	NF und MF Schütze zum Schalten ohne Last (B1)
282	Dämpfungswiderstände
350/1	Gs- und NF-Schütze zum Schalten unter Last (A1)
421	Prismenkontakte (luft- und wassergekühlt)
427	NF und MF Hochstromausschalter (wassergekühlt) (B22 / B23)
460	Preßharzisolatoren und Sammelschienenhalter
467	MF-Schütze zum Schalten unter Last (A2)
475/1	Prismenkontakte (luftgekühlt)
502	Kabel (luft- und wassergekühlt)
506	Entlade- und Vorschaltwiderstände
507/616	Kondensatorschütze zum Schalten unter Last (A31 / A32)
548	Gerätekombination (A4)
549	Negativ-Schütze zum Schalten unter Last (A5)
559	Prismenkontakte für galvanische Kleinanlagen
560	Ersatzteile
600	Umschalter, motorisch betätigt (wassergekühlt)
615	NF und MF Hochstrom-Trennschalter
617	NF und MF Trennschütze zum Schalten ohne Last
624	Negativ-Schütze zum Schalten ohne Last (B6)
625	Gs-Schütze mit Bremskontakten (A8)
641	flexible Strombänder